

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| OZN. | POPIS | ROZMĚR mm | MATERIÁL | Počet | | | | | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BARVA | POZNÁMKA |
|------|--|--------------|--------------------------|-------|------|------|------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | Celkem | | | |
| T10 | Restaurování stávající dřevěné trámové zárubně | 875x2000 | masivní jehličnaté dřevo | 1 | - | - | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | |
| T20 | Demontáž a konzervace stávající dřevěné obložkové zárubně na kamenném ostění s profilací a prahem včetně zachovaných 4 závěsů pro dvoukřídlové dveře | 950x2000 | měkké dřevo | - | 1 | - | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a uložení na bezpečném suchém místě mimo stavbu |
| T21 | Demontáž a konzervace stávající dřevěné obložkové zárubně na kamenném ostění s profilací a prahem včetně zachovaných 4 závěsů pro dvoukřídlové dveře | 1020x2000 | měkké dřevo | - | 1 | - | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a uložení na bezpečném suchém místě mimo stavbu |
| T22 | Demontáž a konzervace stávající dřevěné obložkové zárubně na zděném ostění s profilací a prahem včetně zachovaných 4 závěsů pro dvoukřídlové dveře | 1085x2000 | měkké dřevo | - | 1 | - | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a uložení na bezpečném suchém místě mimo stavbu |
| T23 | Demontáž a konzervace stávající dřevěné obložkové zárubně na kamenném ostění s profilací a prahem včetně zachovaných 4 závěsů pro dvoukřídlové dveře | 1085x2000 | měkké dřevo | - | 1 | - | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a uložení na bezpečném suchém místě mimo stavbu |
| T24 | Trojramenné schodiště z 1.NP do 2.NP s dřevěnými stupni (stupnice a podstupnice) na klenbě schodiště do 1.PP, oprava nebo výměna poškozených stupňů | | | - | 1 | - | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a navrácení použitelných prvků na původní místo v konstrukci |
| T30 | Demontáž a konzervace stávající dřevěné obložkové zárubně na zděném ostění s profilací a prahem včetně zachovaných 4 závěsů pro dvoukřídlové dveře | 1185x2100 | měkké dřevo | - | - | 1 | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a uložení na bezpečném suchém místě mimo stavbu |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| T31 | Demontáž a konzervace stávající dřevěné obložkové zárubně na zděném ostění s profilací a prahem včetně zachovaných 4 závěsů pro dvoukřídlové dveře | 875x2100 | měkké dřevo | - | - | 1 | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a uložení na bezpečném suchém místě mimo stavbu |
| T32 | Demontáž a konzervace stávající dřevěné trámové zárubně s nadsvětlíkem členěným na 6 polí | 895x3290 | měkké dřevo | - | - | 1 | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a uložení na bezpečném suchém místě mimo stavbu |
| T33 | Demontáž a konzervace stávající dřevěné obložkové zárubně na zděném ostění s profilací a prahem včetně zachovaných 4 závěsů pro dvoukřídlové dveře | 1180x2100 | měkké dřevo | - | - | 1 | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a uložení na bezpečném suchém místě mimo stavbu |
| T34 | Demontáž a konzervace stávající dřevěné obložkové zárubně na zděném ostění s profilací a prahem včetně zachovaných 4 závěsů pro dvoukřídlové dveře | 1185x2100 | měkké dřevo | - | - | 1 | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a uložení na bezpečném suchém místě mimo stavbu |
| T35 | Demontáž a konzervace stávající dřevěné obložkové zárubně na zděném ostění s profilací a prahem včetně zachovaných 4 závěsů pro dvoukřídlové dveře | 1185x2100 | měkké dřevo | - | - | 1 | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a uložení na bezpečném suchém místě mimo stavbu |
| T36 | Dvouramenné dřevěné schodiště schodnicové konstrukce mezi 2. a 3.NP, nástupní rameno se stupnicemi a postupnicemi se šikmým omítaným podbitím, doplnit zábradlí , výstupní rameno se stupnicemi a šikmým omítaným podbitím, boční strana směrem do místnosti č. 20 oddělena dřevěnou jednoduchou příčkou, oprava nebo výměna poškozených stupňů | | měkké dřevo | - | - | 1 | - | 1 | dle restaurátorského průzkumu | dle restaurátorského průzkumu | opatrná demontáž, dokumentace, konzervace a navrácení použitelných prvků na původní místo v konstrukci |

Poznámka:

- Přesné rozměry pro výrobu nutno zaměřit na stavbě.

LEGENDA:

xxx

xxx

xxx

černě popsané položky jsou

červeně popsané položky jsou nově navržené - 1. etapa

zeleně popsané položky jsou demontované a rušené